



松下郁雄

1973年大阪生まれ。2007年に来越し塗装業を開始。
仕事をしていくうちに、ベトナムの建物の悲惨な現状を知る。
“この状況を打破する”べく2015年に一番塗装を設立する。
綺麗で長持ちさせる為に日々試行錯誤しながら、今日もベトナムの工場メンテナンスの向上に奮闘中。

知らないと損する工場メンテのツボ

ベトナムで工場を管理している日本人の皆さんに知って得する情報を届けする「知らないと損する工場メンテのツボ」。第十回目となる今回は“鉄の塗装”をテーマにお届けします。

今回のテーマは鉄の塗装です。工場では、ゲート、フェンスなどの鉄の構造物をはじめ、雨どい等の留め具などにも鉄が使用されています。皆さんご存知の通り、鉄は、放っておくと酸化して錆びてしまいます。時々工場のゲートなどが酷い錆び状態になっていることがあります。実はこの鉄の錆びも塗装工程によって予防することが可能です。錆びは、鉄が水と空気に触れることによって発生します。つまり鉄の表面を塗装して鉄が直接水や空気と触れないようにしておけば錆びは予防可能となります。しかし実際には、工場入口のゲートや、周囲のフェンスが錆びついてしまっている状態を見かけることはそれほど珍しくありません。

●塗装されているはずなのになぜ錆びるのか?

その原因の一つが下処理不足です。ベトナムのローカル塗装業者などでは、何も下処理をせずに鉄にそのまま塗装を行うことが一般的ですが、これは良くありません。鉄というものは、元々錆びを防ぐために表面に防錆油が塗布されています。

この状態のまま、塗装を行うと塗料がしっかりと鉄の表面に乗らないため、簡単に剥がれてしまいます。

塗料と油がはがれてしまうと鉄の表面がむき出しになってしまい、鉄がさびやすくなります。

その為、本来であれば、まず塗装面の油をしっかりと除去してから塗装を行わなければ

なりませんが、ベトナムの一般的な塗装業者では、知識不足からそのような下処理を行わずに塗装を行うことが一般化しており、1年も経たないうちに錆びが始めることがあります。

鉄の錆びは何も対処をしなければ、自然に回復することではなく、悪化していく一方です。悪化すればするほど修復の手間もかかります。また、フェンスなどの場合、錆びが進むと部外者の浸入を許してしまう可能性も排除できず、防犯上も得策とは言えません。

ですから、鉄のゲートやフェンスの場合、錆びが少しでも目につくようになったら直に対応をお考えい頂くことが肝心です。

また、ゲートやフェンス以外では、会社の看板やロゴの塗装が落ちることもあります。看板やロゴは、鉄に限らず、ステンレスやプラスチックが使用されていることもあります。これらの色落ちも原因は、下処理の不足と塗装の塗膜が薄いことです。こういった場所の塗装でも、一番塗装では、しっかりとした処理を行ってからポリウレタン塗料を2回塗装して、更にクリアを1回塗装しますので、塗装から3年経過しても色落ちは



鉄の塗装

第十回

殆ど起きません。また、現地生産の塗料を活用することで、お客様のご希望の色に対しても色合わせを行うことが可能です。

塗装は、塗料の種類によっても劣化年数が違いますので、ベトナムの環境に応じて最もコストパフォーマンスの高い塗装方法のご提案をさせて頂きます。

●一番塗装の特徴

ICHIBAN塗装は、日本人エンジニアが長年の経験と技術により塗装に関するあらゆる問題を解決します。ベトナムローカル企業では、安からう悪からうのその場しのぎの塗装が横行していますが、一番塗装は違います。

各現場を細かく診断し、その現場に最適な塗料と塗装方法をご提案します。また、塗装前には、下地処理を徹底して行う為、他社に比べて塗装の劣化が起きにくく、結果的に長く使用できます。

塗装方法にも、独自の技術を導入しており、ライン部分の塗装だけが先に消えてしまったり、塗装後すぐに問題が発生することもございません。万が一問題が発生した場合も、3年間は無料保証で迅速に補修対応しております。

また、試験塗装にも対応していますので、塗装でお困りの際は、直ぐにご連絡ください。

一番塗装では、日本製、ベトナム製をはじめとして、様々なメーカーの遮熱塗料をベトナムで実際にテストしており、ベトナム南部の気候に最も適したコストパフォーマンスの高い塗料を選別してご紹介しております。

また、工場の外壁、内壁、床、天井、屋根の塗装に関して無料検査を実施し、詳細に検査レポートを提出しています。建物が大きく傷んでからは、補修、改修に莫大な費用が発生してしまう可能性もありますので、是非、この機会に工場の無料検査にお申し込み下さい！

次回も、お楽しみに!!

工場の無料診断します!! 詳しくは下記にて!!

最大3年保証

優れた塗装技術

養生、清掃も徹底



ICHIBAN

◆ 517 Hung Loc Street, Hung Dinh Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
◆ 0274-3745-982 ◆ 0937-841-903 (日)
✉ matsushita-ikuo@ichibantoso.com

担当:松下